

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N°87
MODELO:	48 M2
LOCALIDAD:	VALLE DE BRAVO, EDO DE MEX.
DONADOR:	BLACKROCK
FECHA DE INICIO:	10/07/2020
FECHA DE TÉRMINO:	31/07/2020

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



VISTA EXTERIOR



VISTA EXTERIOR



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Barrio de Arriba San Juan, siendo las 10:00 horas del día 31 de Julio del 2020 y estando presente Juan Carlos Martinez B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte José Luis González Vilchis como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Apta con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Juan Carlos Martinez B.

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

José Luis González Vilchis

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

José de Jesús Martínez

(Nombre y firma)

Testigo

Gabino López Toribio

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario: <u>Telabachilucab 87</u>	<u>31/07/2020</u>
	Supervisor de Obra: <u>Juan Carlos Marti</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	/
Pintura interior	/
Impermeabilizante	/

Cancelería	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Juan Carlos Martinez B.

(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C

José Luis González Vilchis

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario