

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN
MODELO:	48 M2
LOCALIDAD:	MALINALCO, EDO DE MEX.
DONADOR:	PRUDENTIAL
FECHA DE INICIO:	17/07/2020
FECHA DE TÉRMINO:	31/07/2020

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



VISTA EXTERIOR



VISTA EXTERIOR



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en San Nicolas Malinalco, siendo las 12:00 horas del día 01 de Agosto del 2020 y estando presente Cristian Martinez SAE como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Sara Flores Fuentes como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian Martinez
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Miguel Barrera
(Nombre y firma)

Testigo

Sara Flores Fuentes
(Nombre y firma de quien recibe)

Patricia Luz Fabiola
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiado:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	BIEN
Muros Exteriores	BIEN
Losa de Azotea	BIEN

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	BIEN
Pintura interior	BIEN
Impermeabilizante	BIEN

Cancelería	Observaciones
Puertas	COLOCAR
Ventanas	COLOCADAS

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	FUNCIONAN
Centro de carga	FUNCIONAN

Cristian Martinez
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Sara Flores Fuentes
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario