

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	- AREA COMUN CANCHA FUTBOL -MERCADO COMUNITARIO
MODELO:	ESTACION LAVAMANOS
LOCALIDAD:	TOCHIMILCO, PUEBLA.
DONADOR:	THE HOME DEPOT
FECHA DE INICIO:	27/08/2021
FECHA DE TÉRMINO:	07/09/2021

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA


ESTACION LAVAMANOS 1 AREA COMUN CANCHA FUTBOL



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA

ESTACION LAVAMANOS 2 MERCADO COMUNITARIO



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS

ACTA DE ENTREGA AULAS



ESTACION LAVAMANOS 1 AREA COMUN CANCHA FUTBOL



Lerdo
Presidencia

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Santa Cruz Cuautemotlán, siendo las 16 horas del día 9 de Septiembre del 2021 y estando presente Yordan Osorio Estrada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Norberto Torres Hernández como representante (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo Estación de lavamanos urbana.


2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario y/o representante.

3.- Cierre de Acta


Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


(Nombre y firma de quien entrega)


Construyendo Comunidades Integrales
A.C

(Nombre y firma)

Testigo


(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario y/o
Representante


(Nombre y firma)

Testigo



Lerdo
Presidencia

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN


Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>09/Septiembre/2021</u>
Beneficiario: <u>Norberto</u>	Supervisor de Obra: <u>Yordan</u>

Estructura	Observaciones
Muros Generales	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

Acabados	Observaciones
Pintura General	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien Calentado</u>

Herrerías	Observaciones
Puertas lavabos	<u>Bien Instalados</u>
Soporte Tinaco	<u>Bien Instalado</u>

Instalación Hidráulica / Eléctrica	Observaciones
Apagadores y Luminarias	<u>Bien Instalados</u>
Centro de carga	<u>Bien Instalados</u>
Lavabos	<u>Bien Instalados</u>
Tinaco	<u>Bien Instalados</u>


(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C


(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

ACTA DE ENTREGA AULAS



ESTACION LAVAMANOS 2

MERCADO COMUNITARIO



Lavabo
Clínica

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Santa Cruz Comunitaria, siendo las 17 horas del día 09 de sep del 2021 y estando presente Yaiden Estrada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Gaudencia Valdez Aguilar como representante (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo Estación de lavamanos urbana.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario y/o representante.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Yaiden Estrada Estrada Garcia
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

(Nombre y firma)

Testigo

Gaudencia Valdez Aguilar
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario y/o
Representante



Lavabo
Clínica

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>09/sep/2021</u>
Beneficiario: <u>Gaudencia Valdez Aguilar</u>	Supervisor de Obra: <u>Yaiden</u>

Estructura	Observaciones
Muros Generales	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>
	<u>Bien</u>

Acabados	Observaciones
Pintura General	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>
	<u>Bien</u>

Herrerías	Observaciones
Puertas lavabos	<u>Bien</u>
Soporte Tinaco	<u>Bien</u>

Instalación Hidráulica / Eléctrica	Observaciones
Apagadores y Luminarias	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>
Lavabos	<u>Bien</u>
Tinaco	<u>Bien</u>

Yaiden Estrada Estrada Garcia
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

