

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAM BARRIENTOS ESTRADA

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

VALLE DE BRAVO, EDO DE MEX.

DONADOR:

KUO

FECHA DE INICIO:

14/08/2020

FECHA DE TÉRMINO:

01/09/2020

# CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



VISTA EXTERIOR



VISTA EXTERIOR



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.-Generales

Reunidos en Atenas de Zacango, siendo las 12 horas del día 2 de septiembre del 2020 y estando presente Cristian Márquez Barrera como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte María Santos Guzmán García como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m<sup>2</sup>.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 5 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian Márquez Barrera  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

José de Jesús Martínez Martínez  
(Nombre y firma)

Testigo

María Santos Guzmán García  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Rosendo Rojas Barrera  
(Nombre y firma)

Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

|   |   |
|---|---|
| Clave de Proyecto:                              | Fecha de Entrega: <u>2 de septiembre del 2020</u>   |
| Beneficiario: <u>María Santos Guzmán García</u> | Supervisor de Obra: <u>Cristian Márquez Barrera</u> |

| Estructura       | Observaciones           |
|------------------|-------------------------|
| Muros Interiores | <u>Terminados</u>       |
| Muros Exteriores | <u>Terminados</u>       |
| Losas de Azotea  | <u>Impermeabilizada</u> |

| Acabados          | Observaciones   |
|-------------------|-----------------|
| Pasta exterior    | <u>Aplicada</u> |
| Pasta interior    | <u>Aplicada</u> |
| Impermeabilizante | <u>Aplicada</u> |

| Cancelería | Observaciones    |
|------------|------------------|
| Puertas    | <u>Colocadas</u> |
| Ventanas   | <u>Colocadas</u> |

| Instalación eléctrica  | Observaciones    |
|------------------------|------------------|
| Contactos y apagadores | <u>Colocados</u> |
| Centro de carga        | <u>Colocado</u>  |

| Instalación Hidrosanitaria | Observaciones   |
|----------------------------|-----------------|
| W.C. y regadera            | <u>Colocada</u> |
| Lavabo                     | <u>Colocada</u> |
| Tarja                      | <u>Colocada</u> |
| Tinaco                     | <u>Colocada</u> |

Cristian Márquez Barrera  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

María Santos Guzmán García  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario