

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N°87
MODELO:	48 M2
LOCALIDAD:	VALLE DE BRAVO, EDO DE MEX.
DONADOR:	VESTA
FECHA DE INICIO:	28/08/2020
FECHA DE TÉRMINO:	23/09/2020

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



VISTA EXTERIOR



VISTA EXTERIOR



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Barra de Huevo San Juan, siendo las 10 horas del día 23 de Sept del 2020 y estando presente Juan Carlos Martínez B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte José Luis González Villeda como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aute con una superficie de 18 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Juan Carlos Martínez Barrientos (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales

José Luis González Villeda (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

José de Jesús Martínez (Nombre y firma)
 Testigo

Gabino López Toral (Nombre y firma)
 Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>23/09/2020</u>
Beneficiario: <u>Telabachilluto 87</u>	Supervisor de Obra: <u>Juan Carlos Martí</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	/
Pintura interior	/
Impermeabilizante	/

Cancelería	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Juan Carlos Martínez B. (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales
 A.C.

José Luis González Villeda (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario