

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAM MONTES DE OCA REBOLLAR
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	VALLE DE BRAVO, EDO DE MEX.
DONADOR:	GILBERTO/414 CAPITAL
FECHA DE INICIO:	25/01/2020
FECHA DE TÉRMINO:	14/02/2020

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA




ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Santa Magdalena Tilaco, siendo las 1:45 horas del día de enero del 20 y estando presente Alvaro Buitrago Hernández como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Elisa Rebollar Delgado como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta


Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Alvaro Buitrago Hernández
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Elisa Rebollar Delgado
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

Jesús Sánchez Lozano
 (Nombre y firma)
 Testigo

Arturo Montez de la Cruz
 (Nombre y firma)
 Testigo


LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	BIEN
Muros Exteriores	BIEN
Losa de Azotea	BIEN

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	BIEN
Pasta interior	BIEN
Impermeabilizante	BIEN

Cancelería	Observaciones
Puertas	BIEN
Ventanas	BIEN

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	BIEN
Centro de carga	BIEN

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
-W.C. y regadera	BIEN
Lavabo	BIEN
Tarja	BIEN
Tinaco	BIEN

Alvaro Buitrago Hernández
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Elisa Rebollar Delgado
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario