



<b>PROYECTO:</b>	AULA 16 DE SEPTIEMBRE
<b>MODELO:</b>	46 m2
<b>LOCALIDAD:</b>	VALLE DE BRAVO, EDO. DE MEX.
<b>DONADOR:</b>	SERVICIO SOCIAL IBERO
<b>FECHA DE INICIO:</b>	26/04/2019
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	29/05/2019

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.- Generales

Reunidos en Monte Alto villa de Alcega, siendo las 6 horas del día 24 de Julio del 2019 y estando presente como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte presidenta de padres de familia como Cecilia Bernal Vega como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m<sup>2</sup>.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Miguel Barricatos  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales

Andrés Martínez  
(Nombre y firma)

Testigo

Cecilia Bernal Vega  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Alfonso Bernal Bernal  
(Nombre y firma)

Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>24 de Julio 2019</u>
Beneficiario:	Supervisor de Obra:

Elemento	Observaciones
<b>Estructura</b> Muros Interiores Muros Exteriores Losa de Azotea	entregados entregados entregados
<b>Acabados</b> Pintura exterior Pintura interior Impermeabilizante	entregados entregados entregados
<b>Cancelería</b> Puertas Ventanas	Observaciones entregados entregados
<b>Instalación eléctrica</b> Contactos y apagadores Centro de carga	Observaciones entregados

Miguel Barricatos  
(Nombre y firma de quien entrega)

Cecilia Bernal Vega  
(Nombre y firma de quien recibe)