

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAM. CERVANTES TREJO
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.
DONADOR:	RICARDO SERRANO
FECHA DE INICIO:	03/09/2021
FECHA DE TÉRMINO:	30/09/2021

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en la fuente legalización Querolero siendo las 09:00 horas del día 2 de octubre del 2021 y estando presente Cristian Martínez Barrios como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Blanca Cervantes Mejía como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian Martínez Barrios
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Alvaro Martínez Barrios

(Nombre y firma)

Testigo

Blanca Cervantes Mejía
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Jaime Daniel Medina

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: _____
Beneficiario: Blanca Cervantes Mejía Supervisor de Obra: William Martínez Barrios

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	/
Pasta interior	/
Impermeabilizante	/

Cancelería	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	/
Lavabo	/
Tarja	/
Tinaco	/

Cristian Martínez Barrios
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Blanca Cervantes Mejía
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario