
### REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





PROYECTO:	FRANCISCA ZAFIA AGUILAR
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	TETELA DEL VOLCAN, MORELOS.
DONADOR:	CMIC
FECHA DE INICIO:	25/09/2020
FECHA DE TÉRMINO:	16/10/2020

# CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN





## REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





VISTA EXTERIOR



VISTA EXTERIOR



**VISTA INTERIOR** 



**VISTA INTERIOR** 

#### ACTA DE ENTREGA





ACTA DE ENTREGA - RECEI	PCIÓN DE INMUEBLE
1Generales	
Reunidos en Construyendo Petrolo dia 16 de Octubro del 202a y estando presente supervisor de obra de Construyendo Comunido Construyendo) y por otra parte Francisco	tades Integrales A. C. (en lo sucesivo
apoderado legal (más adelante el Beneficiario), construcción correspondiente ai prototipo de vivi	se procede a la entrega-recepción de la enda con una superficie de 46 m2.
2 Protocolo de entrega y garantia	
2.1 En este acto, se hace constar que Consti mencionado, compuesto por las siguientes áreas instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (u que se encuentran en condiciones óptimas par listado de comprobación que ambas partes recor de esta entrega.	habitaciones, 1 (un) sanitano con n) área común con tarja instalada, mismas a su buen uso. Se agrega a esta acta el
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desper de la firma de la presente acta. En caso d responsabilidad de las reparaciones será totalme	le que haya deterioro del inmueble, la
3 Cierre de Acta	
Previa lectura y conformidad de ambas partes, firmando como aceptación los involucrados que e	se da por concluida la entrega-recepción, en ella intervinieron.
Jose & Jess Machael Brown	Francisco Zadra Aguilar
(Nombre y firma de quien entrega)	(Nombre y firma de quien recibe)
Construyendo Comunidades Integrales A.C	Beneficiario
	Und LZ.
Crytian plantines Barrelles	Driel Ima Zatra
(Nombre y firma)	(Nombre y firma)
Testigo	Testigo



#### LISTA DE SONIDORACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓ

lave de Proyecto:	Fecha de Entrega: /6 //0/2020	
eneficiado: Francisca Zatra	Agrilor Supervisor de Obra: Ja co de Jes as NOS	
Estructura	Observaciones	
Muros Interiores	Terminodas	
Muros Exteriores	Terminades,	
Losa de Azotea	imfermabilizada	
Acabados	Observaciones	
Pasta exterior	Terminage	
Pasta Interior	Terminala	
Impermeabilizante	(0)0000	
Cancelería	Observaciones	
Puertas	(decada)	
Ventanas	colmodas	
1180041000	Cincin	
Instalación eléctrica	Observaciones	
Contactos y apagadores	Colecades	
Centro de carga	Calacada	
Instalación Hidrosanitaria	Observaciones	
W.C. y regadera	Polecal a	
Lavabo	Colocala	
Taria	Colorada	
Tinaco	Colombo	
love de Joses M. B. (Nombre y firma de quien entrege)	Francisca Patra Ago (Nombre y firms de quien recibe)	