

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAM VERDE SORIA
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.
DONADOR:	GILBERTO
FECHA DE INICIO:	03/09/2021
FECHA DE TÉRMINO:	30/09/2021

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales
 Reunidos en La Fuente Leguissamián Cuernavaca, siendo las 11 horas del día 21 de Septiembre del 2011 y estando presente Jose de Jesus Martinez B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Jose Manuel Verde Villegas como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta
 Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Jose de Jesus Martinez B.
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Jose Manuel Verde Villegas
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

Israel Martinez
 (Nombre y firma)
 Testigo

Ana Marina Soria Hdez
Ana Karina Soria Hernandez
 (Nombre y firma)
 Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario: <u>Jose Manuel Verde Villegas</u>	Supervisor de Obra: <u>Jose de Jesus Martinez B.</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	/
Pasta interior	/
Impermeabilizante	/

Canceleria	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	/
Lavabo	/
Tarja	/
Tinaco	/

Jose de Jesus Martinez B.
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Jose Manuel Verde Villegas
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario