



<b>PROYECTO:</b>	FAMILIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
<b>MODELO:</b>	46 m2
<b>LOCALIDAD:</b>	VALLE DE BRAVO, EDO. DE MEX.
<b>DONADOR:</b>	NORTHRIDGE
<b>FECHA DE INICIO:</b>	02/05/2019
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	29/06/2019

## CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR Y COLOCACIÓN DE TARJA



COLOCACIÓN MUEBLES DE BAÑO

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.-Generales

Reunidos en Mesa Rica, Valle de Bravo Edo. Mex., siendo las 2:30 horas del día de Junio del 2019 y estando presente David Quintero Martinez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Luis Gonzalez Lopez como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

David Quintero Martinez  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

Mauricio Sanchez  
(Nombre y firma)

Testigo

Luis Gonzalez Lopez  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Bocetores Gonzalo  
(Nombre y firma)

(Nombre y firma)

Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>29 Junio del 2019</u>
Beneficiario: <u>Luis Gonzalez Lopez</u>	Supervisor de Obra: <u>David Quintero M.</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Bien</u>
Muros Exteriores	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>Bien</u>
Pasta interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bien</u>
Ventanas	<u>Bien</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>Bien</u>
Lavabo	<u>Bien</u>
Tarja	<u>Bien</u>
Tinaco	<u>Bien</u>

David Quintero Martinez  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

Luis Gonzalez Lopez  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario