

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	GRACIELA CASTRO ESTRADA
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	TETELA DEL VOLCAN, MORELOS.
DONADOR:	CMIC
FECHA DE INICIO:	25/09/2020
FECHA DE TÉRMINO:	12/10/2020

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




VISTA EXTERIOR



VISTA EXTERIOR



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Barrio de Santiago Teclavol, siendo las 10 horas del día 11 de oct del 2020 y estando presente Miguel Burmantes G como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte graciela castro Estrada como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Miguel Burmantes
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Arturo Martínez Burmantes

(Nombre y firma)

Testigo

graciela castro estrada
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Lina Castro Mendoza

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	BIEN ✓
Muros Exteriores	BIEN ✓
Losa de Azotea	BIEN ✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	BIEN ✓
Pasta Interior	BIEN ✓
Impermeabilizante	BIEN ✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	BIEN ✓
Ventanas	BIEN ✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	BIEN ✓
Centro de carga	BIEN ✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	BIEN ✓
Lavabo	BIEN ✓
Tarja	BIEN ✓
Tinaco	

Miguel Burmantes
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

graciela castro estrada
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario