

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	ANA ALVAREZ MENDOZA
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	TETELA DEL VOLCAN, MORELOS.
DONADOR:	CMIC
FECHA DE INICIO:	02/10/2020
FECHA DE TÉRMINO:	21/10/2020

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




VISTA EXTERIOR



VISTA EXTERIOR



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Barrio de San Miguel Itegua del Uva, siendo las 07 horas del día 21 de Julio del 2010 y estando presente Miguel Barricoba Gonzalez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Ana Alvarez Mendoza como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) Área común con tarja instalada, miamas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a este acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Miguel Barricoba Gonzalez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Ana Alvarez Mendoza
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Abrao Martinez Barricoba
(Nombre y firma)
Testigo

Agustin Alvarez Mendoza
(Nombre y firma)
Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Bueno</u> ✓
Muros Exteriores	<u>Bueno</u> ✓
Losas de Azotes	<u>Bueno</u> ✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>Bueno</u> ✓
Pasta Interior	<u>Bueno</u> ✓
Impermeabilizante	<u>Bueno</u> ✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bueno</u> ✓
Ventanas	<u>Bueno</u> ✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bueno</u> ✓
Centro de carga	<u>Bueno</u> ✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>Bueno</u> ✓
Lavabo	<u>Bueno</u> ✓
Tarja	<u>Bueno</u> ✓
Tinaco	<u>Bueno</u> ✓

Miguel Barricoba Gonzalez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Ana Alvarez Mendoza
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario