



**REconstruyendo
ACAPULCO**





REPORTE TÉRMINO DE OBRA



FAMILIA	SALAS ALCARAZ
TIPO DE PROYECTO	66M2
UBICACIÓN	ACAPULCO, GUERRERO.
FECHA DE INICIO	21FEB24
FECHA DE TÉRMINO	04MAY24

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTA DE ENTREGA

REconstruyendo ACAPULCO

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Altos de Miramar, Acapulco, siendo las 11:43 horas del día de 04/05 del 2024 y estando presente Juan Carlos Martínez B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maria Guadalupe Alcaraz Nava como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 70 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Juan Carlos Martínez B. (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Maria Guadalupe Alcaraz Nava (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Fernando Sanchez Zepeda (Nombre y firma)
Testigo

Linda Joel Alcaraz Nava (Nombre y firma)
Testigo

○ HONOR X7a
● 50MP Quad Camera

REconstruyendo ACAPULCO

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Dco. Acapulco</u>	Fecha de Entrega: <u>04/05/2024</u>
Beneficiario: <u>Maria Guadalupe Alcaraz Nava</u>	Supervisor de Obra: <u>Juan Carlos Martínez B.</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

Juan Carlos Martínez B. (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Maria Guadalupe Alcaraz Nava (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

○ HONOR X7a
● 50MP Quad Camera



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!