

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE

MODELO:

48 M2

LOCALIDAD:

VALLE DE BRAVO, EDO DE MEX.

DONADOR:

HENKEL

FECHA DE INICIO:

18/09/2021

FECHA DE TÉRMINO:

15/10/2021

# CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR



# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.-Generales

Reunidos en Santo Tomás el Pedregal siendo las 3:00 horas del día 14 de octubre del 2021 y estando presente Juan Carlos Martínez B como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Director: Javier García González.

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Juan Carlos Martínez B.  
(Nombre y firma de quien entrega)

Javier García González  
(Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

Beneficiario

Entrega la Obra.

Directora de la escuela

José Felipe Zepeda Salazar  
(Nombre y firma)

Benita Bibiana Rizo  
Presidenta de AP  
(Nombre y firma)

Testigo

Testigo

- Guillermo Flores León  
- Marcelo García Flores



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

|   |   |
|---|---|
| Clave de Proyecto: <u>15KTVO219D</u>          | Fecha de Entrega: <u>14/ octubre / 2021</u>       |
| Beneficiario: <u>Santo Tomás el Pedregal.</u> | Supervisor de Obra: <u>Juan Carlos Martínez B</u> |

| Estructura         | Observaciones   |
|--------------------|-----------------|
| Muros Interiores ✓ | <u>Ninguna.</u> |
| Muros Exteriores ✓ |                 |
| Losa de Azotea ✓   |                 |
|                    |                 |

| Acabados            | Observaciones  |
|---------------------|----------------|
| Pintura exterior ✓  | <u>Ninguna</u> |
| Pintura interior ✓  |                |
| Impermeabilizante ✓ |                |

| Cancelería | Observaciones  |
|------------|----------------|
| Puertas ✓  | <u>Ninguna</u> |
| Ventanas ✓ |                |

| Instalación eléctrica    | Observaciones  |
|--------------------------|--|
| Contactos y apagadores ✓ | <u>- Solo un foco roto</u><br><u>- Falto un contacto completo.</u> |
| Centro de carga ✓        |  |

Juan Carlos Martínez B.  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

Javier García González  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario  
Directora de la escuela  
Secretaría de Educación  
Ignacio Allende  
Santo Tomás El Pedregal  
Valle de Guzmán, Estado de México