

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAM SALVADOR SERAPIO

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

VALLE DE BRAVO, EDO DE MEX.

DONADOR:

MINA ZORRILLA

FECHA DE INICIO:

18/09/2021

FECHA DE TÉRMINO:

13/10/2021

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en San Cayetano Villa de Alameda, siendo las 15:00 h. el día 12 de octubre del 2021 y estando presente Juan Barrientos Garcia supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Jose trinidad silbador de la cruz apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 16 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario, instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta lista de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Juan Barrientos Garcia
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Cristian Matamoros Barrientos

(Nombre y firma)

Testigo

Jose trinidad silbador de la cruz
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Sofia Garcia MO.

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario: <u>Jose trinidad silbador de la cruz</u>	Supervisor de Obra: <u>Juan Barrientos</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	
Muros Exteriores	
Losa de Azotea	

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	
Pasta interior	
Impermeabilizante	

Cancelería	Observaciones
Puertas	
Ventanas	

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	
Centro de carga	

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	
Lavabo	
Tarja	
Tinaco	

Juan Barrientos Garcia
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Jose trinidad silbador de la cruz
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario