



<b>PROYECTO:</b>	FAMILIA SEGUNDO VALENTÍN
<b>MODELO:</b>	46 m2
<b>LOCALIDAD:</b>	TIANGUISTENCO, EDO DE MEX.
<b>DONADOR:</b>	THE HOME DEPOT
<b>FECHA DE INICIO:</b>	30/05/2019
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	19/07/2019

## CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR Y COLOCACIÓN DE TARJA



COLOCACIÓN MUEBLES DE BAÑO

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.- Generales

Reunidos en Chiquilpa 1 Sur Jalisco Edo. Mex., siendo las 11 horas del día 22 de Julio del 2019 y estando presente Mauricio Sanchez Barrientes como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Filiberto Segundo Martinez como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m<sup>2</sup>.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Mauricio Sanchez  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Filiberto Segundo  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Brandon Sanchez  
(Nombre y firma)

Testigo

[Signature]  
(Nombre y firma)

Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>22 Julio del 2019</u>
Beneficiario: <u>Filiberto Segundo</u>	Supervisor de Obra: <u>Mauricio Sanchez</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Bien</u>
Muros Exteriores	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>Bien</u>
Pasta interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bien</u>
Ventanas	<u>Bien</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>Bien</u>
Lavabo	<u>Bien</u>
Tarja	<u>Bien</u>
Tinaco	<u>Bien</u>

Mauricio Sanchez  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Filiberto Segundo  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario