

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	PRIM. J. TRINIDAD TIBURCIO SANTO
MODELO:	48 M2
LOCALIDAD:	OCUILAN, EDO DE MEX.
DONADOR:	TERRAMAR
FECHA DE INICIO:	30/10/2020
FECHA DE TÉRMINO:	30/11/2020

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN





FACHADA PRINCIPAL

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



VISTA INTERIOR (AULA 1)



VISTA INTERIOR (AULA 2)



VISTA INTERIOR (AULA 3)

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Lomas de Tecacalunga Ocotlán, siendo las 12:00 horas del día 30 de Nov. del 2020 y estando presente Cristian T. Martínez B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Miriam Felipe Procopio como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2. X tres aulas

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian T. Martínez B.
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Brandon Genaro Sanchez B.
(Nombre y firma)

Testigo

Miriam Felipe Procopio
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Lucera Aguilar Saborano
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>30 / 11 / 2020</u>
Beneficiario: <u>Sr. Pura Biliague, Hahuica</u>	Supervisor de Obra: <u>Cristian Martinez</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	/
Pintura interior	/
Impermeabilizante	/

Cancelería	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Cristian Martínez B.
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Miriam Felipe Procopio
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario