

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAM HERNANDEZ BACILIO
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	DONATO GUERRA, EDO DE MEX.
DONADOR:	GILBERTO
FECHA DE INICIO:	24/09/2021
FECHA DE TÉRMINO:	30/09/2021

# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.- Generales

Reunidos en Miawatlan De Hidalgo, siendo las 12 horas del día 1 de octubre del 2021 y estando presente Yolanda Estrada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Florencia María Basilio Cisales como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 52 m<sup>2</sup>.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Yolanda Estrada  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Arben García Quintero

(Nombre y firma)

Testigo

Florencia María Basilio Cisales  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

\_\_\_\_\_

(Nombre y firma)

Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>1 octubre / 2021</u>
Beneficiario: <u>Florencia María</u>	Supervisor de Obra: <u>Yolanda</u>

Estructura	Observaciones
Muros Generales	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

Acabados	Observaciones
Pintura General	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

Herrerías	Observaciones
Puertas lavabos	<u>Bien</u>
Soporte Tinaco	<u>Bien</u>

Instalación Hidráulica / Eléctrica	Observaciones
Apagadores y Luminarias	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>
Lavabos	<u>Bien</u>
Tinaco	<u>Bien</u>

Yolanda Estrada  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Florencia María Basilio Cisales  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario