



PROYECTO:	ANTONIA MARCELINO
MODELO:	46 m2
LOCALIDAD:	VILLA DE ALLENDE, EDO DE MEX.
DONADOR:	GIRDOM
FECHA DE INICIO:	01/06/2019
FECHA DE TÉRMINO:	05/07/2019

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR Y COLOCACIÓN DE TARJA



COLOCACIÓN MUEBLES DE BAÑO

ACTA DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Casas de San Martín Villada, siendo las 16:00 horas del día 28 de Junio del 2019 y estando presente Juan Carlos Martínez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Antonia Marcelina Jimenez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Juan Carlos Martínez B. (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Antonia Marcelina Jimenez (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Marco Antonio Esquivel (Nombre y firma)
Testigo

Yolanda Esquivel H. (Nombre y firma)
Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____
Beneficiario: Antonia Marcelina Fecha de Entrega: 28/06/2019
Supervisor de Obra: Juan Carlos Mtz.

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Bien y en buen estado</u>
Muros Exteriores	
Losa de Azotea	
Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>Colocada y en buen estado</u>
Pasta interior	
Impermeabilizante	
Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>instaladas y en buen estado</u>
Ventanas	
Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>instalados y funcionando.</u>
Centro de carga	
Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>instalado</u>
Lavabo	
Tarja	
Tinaco	

Juan Carlos Martínez B. (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Antonia Marcelina Jimenez (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario