



PROYECTO:	FAMILIA GARDUÑO MERCADO
MODELO:	46 m2
LOCALIDAD:	MALINALCO, EDO DE MEX.
DONADOR:	SILLAS 1
FECHA DE INICIO:	07/06/2019
FECHA DE TÉRMINO:	19/07/2019

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR Y COLOCACIÓN DE TARJA



COLOCACIÓN MUEBLES DE BAÑO

ACTA DE ENTREGA

construyendo

PROTOCOLO DEFINITIVO DE ENTREGA RECEPCION DE VIVIENDA

1.- Generales.

Reunidos en la Localidad de Wanché Municipio de Malinalco del Estado de México siendo las 12:00 del día 20 del mes de Julio del 2018 y estando presentes el Sr. Cristian Morales como representante de Construyendo Comunidades Integrales A.C. y el Sr. Maria Garduño como beneficiado y/o acreditado de la vivienda ubicada en Malinalco, Cdo. México NUMERO 512 correspondiente al prototipo denominado "vivienda de 36 m²".

2. Protocolo de Entrega.

2.1 Se hace constancia de haber concluido y entregado físicamente la vivienda en cuestión, estando esta en condiciones óptimas para su buen uso; previamente verificada en visitas anteriores y corregido cualquier detalle de funcionamiento y/o calidad.

2.2 Si hubiere algún vicio oculto, falla o deterioro causado por mala fabricación o mala calidad de los materiales; así como por falta de calidad en la mano de obra, durante un periodo de 12 meses naturales, Construyendo se obliga a efectuar las reparaciones correspondientes de acuerdo a lo dispuesto en proyecto y fichas técnicas.

2.3 Si hubiere alguna falla o deterioro causado por un mal uso de la vivienda, la responsabilidad de las reparaciones serán totalmente por cuenta del beneficiado y/o acreditado.

3.- Cierre de Acta.

Previa lectura y asentando de conformidad por ambas partes y no habiendo mas que constar, se da por concluida la presente acta, firmando al calce las partes que intervinieron.

Firma y Nombre de Quien Entrega: Cristian Morales
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Firma y Nombre de Quien Recibe: Maria Garduño
Beneficiado y/o Acreditado

Testes: Fernando Sanchez Eduardo Zepeda

Bosque de Ailos #21, Colonia Bosques de las Lomas 05120 México, D.F. CCI-Acta E

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA RECEPCION

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 20-Julio-2018
Beneficiado: Maria Garduño Supervisor de Obra: Cristian Morales

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>BIEN</u>
Muros Exteriores	<u>BIEN</u>
Losa de Azotea	<u>BIEN</u>

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>BIEN</u>
Pasta interior	<u>BIEN</u>
Impermeabilizante	<u>BIEN</u>

Canceleria	Observaciones
Puertas	<u>CONCABAS</u>
Ventanas	<u>CONCABAS</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>BIEN</u>
Centro de carga	<u>BIEN</u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>CONCABAS</u>
Lavabo	<u>CONCABAS</u>
Tanja	<u>CONCABAS</u>
Tinaco	<u>LIBRE</u>

Cristian Morales (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Maria Garduño (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario