

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	CLINICA DE SALUD
MODELO:	ESTACION LAVAMANOS
LOCALIDAD:	SN JUAN COAJOMULCO, EDO DE MEX.
DONADOR:	THE HOME DEPOT
FECHA DE INICIO:	01/10/2021
FECHA DE TÉRMINO:	29/10/2021

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS



VISTA EXTERIOR ESTACION LAVADO DE MANOS

ACTA DE ENTREGA ESTACION LAVAMANOS



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Santiago Casandere, Medellín, C.R., Mex., siendo las 2:00 horas del día 29 de octubre del 2021, y estando presente David Quintana Martínez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Juana Cruz Sanchez como representante (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo Estación de lavamanos urbana.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario y/o representante.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

David Quintana Martínez
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Ivan Barrientos
(Nombre y firma)

Testigo

Juana Cruz Sanchez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario y/o
Representante

Francisco Lopez Alcantara
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>29/Octubre/2021</u>
Beneficiario: <u>Clínica Santiago Casandere</u>	Supervisor de Obra: <u>David Quintana M.</u>

Estructura	Observaciones
Muros Generales	Bien
Losa de Azotea	Bien

Acabados	Observaciones
Pintura General	Bien
Impermeabilizante	Bien

Herrerías	Observaciones
Puertas lavabos	Bien
Soporte Tinaco	Bien

Instalación Hidráulica / Eléctrica	Observaciones
Apagadores y Luminarias	Bien
Centro de carga	Bien
Lavabos	Bien
Tinaco	Bien

David Quintana Martínez
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Juana Cruz Sanchez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario