

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	SECUNDARIA OCTAVIO PAZ
MODELO:	48 M2
LOCALIDAD:	OCUILAN, EDO DE MEX.
DONADOR:	ETON
FECHA DE INICIO:	13/11/2020
FECHA DE TÉRMINO:	30/11/2020

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



VISTA EXTERIOR



VISTA EXTERIOR



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en La Ciénega municipio de Arriarán, siendo las 11 horas del día 23 de Noviembre del 2020 y estando presente Jordan Eduardo Estrada como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Juan Gabriel Diaz Sánchez como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Prevía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Jordan Eduardo Estrada
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales

A.C

Arturo Garcia Cuervo

(Nombre y firma)

Testigo

Juan Gabriel Diaz Sánchez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Maria Garcia Alvarado

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>23/Nov/2020</u>
Beneficiado: <u>Juan Gabriel Diaz Sánchez</u>	Supervisor de Obra: <u>Jordan</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Bien</u>
Muros Exteriores	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bien</u>
Pintura interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien colocado</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bien instalada</u>
Ventanas	<u>Bien instaladas</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien colocados</u>
Centro de carga	<u>Bien colocados</u>

Jordan Eduardo Estrada
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Juan Gabriel Diaz Sánchez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario