

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAM LUZ LOPEZ

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

VILLA DE ALLENDE, EDO DE MEX.

DONADOR:

NORA CHEDRAUI

FECHA DE INICIO:

13/11/2020

FECHA DE TÉRMINO:

08/12/2020

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Mesas d Zacango Villade Allende siendo las 10 horas del día 9 de Julio del 2023 estando presente Miguel Barrientos como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Brenda Yulisa Lopez Flores como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 41 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Miguel Barrientos
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Alvaro Barrientos
(Nombre y firma)

Testigo

Brenda Yulisa Lopez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Silvia Hipólito Domínguez
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario: <u>Brenda Yulisa</u>	Supervisor de Obra: <u>Miguel Barrientos</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	✓
Pintura interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C.'s	✓
Lavabo	✓
Tinacos	✓

Miguel Barrientos
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Brenda Yulisa Lopez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario