

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	TELEBACHILLERATO 269 JOSE TILOXTOC
MODELO:	48 M2
LOCALIDAD:	DONATO GUERRA, EDO DE MEX.
DONADOR:	KUO 2/ VESTA 2
FECHA DE INICIO:	27/11/2020
FECHA DE TÉRMINO:	30/12/2020

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



VISTA EXTERIOR



VISTA EXTERIOR



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Santa Teresa Tlaxiaco, siendo las 16 horas del día 10 de diciembre del 2020 y estando presente José de Jesús Martínez Barrrientos como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Saysha Anyely Reyes Sanchez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

José de Jesús Martínez Barrrientos
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Arturo Martínez Barrrientos

(Nombre y firma)
Testigo

Saysha Anyely Reyes Sanchez
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Leticia Araceli Aguilar

(Nombre y firma)
Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario: <u>Saysha Anyely Reyes Sanchez</u> <u>Leticia Araceli Aguilar</u> <u>de las f.c.</u>	Supervisor de Obra: <u>José de Jesús Martínez Barrrientos</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	✓
Pintura interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

José de Jesús Martínez Barrrientos
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Arturo Martínez Barrrientos

Saysha Anyely Reyes Sanchez
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Leticia Araceli Aguilar