

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAM DE LA PAZ GOMEZ

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

VALLE DE BRAVO, EDO DE MEX.

DONADOR:

NORTHRIDGE

FECHA DE INICIO:

11/12/2020

FECHA DE TÉRMINO:

12/01/2021

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

Generales

Unidos en Santa María Procelhac, siendo las 17:00 horas del 12 de Enero del 2021 y estando presente Cristian Tomas Huelmo como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Alejandra Gomez Venancio como poderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

Protocolo de entrega y garantía

En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el acta de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

Cierre de Acta

Por vía lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, dando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian Tomas Huelmo
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Alejandra Gomez Venancio
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario

Brandon G. Sanchez
 (Nombre y firma)
 Testigo

Isabela Gomez Robles
 (Nombre y firma)
 Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	/
Pasta interior	/
Impermeabilizante	/

Cancelería	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	/
Lavabo	/
Tarja	/
Tinaco	/

Cristian Tomas Huelmo
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Alejandra Gomez Venancio
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario