

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAM MONTES DE OCA REYES
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	VALLE DE BRAVO, EDO DE MEX.
DONADOR:	GILBERTO
FECHA DE INICIO:	08/02/2020
FECHA DE TÉRMINO:	03/03/2020

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA


construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Santa Magdalena Tilatag, siendo las 17 horas del día 29 de Febrero del 2010 y estando presente Miguel Barrientos Gonzalez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maura Morales de Herrera como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 216m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Miguel Barrientos Gonzalez (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Maura Morales de Herrera (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

José Luis Hernández Barrientos (Nombre y firma)
Testigo

Carolina Estela Barrientos (Nombre y firma)
Testigo


construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>29/02/2010</u>
Beneficiario: <u>Maura Morales de Herrera</u>	Supervisor de Obra: <u>Miguel Barrientos G.</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Terminados</u>
Muros Exteriores	<u>Terminados</u>
Losa de Azotea	<u>Impermeabilizada</u>

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>Aplicada</u>
Pasta interior	<u>Aplicada</u>
Impermeabilizante	<u>Aplicada</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Colocadas</u>
Ventanas	<u>Colocadas</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Colocados</u>
Centro de carga	<u>Colocada</u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>instalada</u>
Lavabo	<u>instalada</u>
Tarja	<u>instalada</u>
Tinaco	<u>instalada</u>

Miguel Barrientos Gonzalez (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Maura Morales de Herrera (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario