



PROYECTO:	RENDENCION CAMPESINA
MODELO:	AULA, 48 m2
LOCALIDAD:	ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, EDO. DE MEX.
DONADOR:	SILLAS 6, 7, 8.
FECHA DE INICIO:	26/07/2019
FECHA DE TÉRMINO:	16/08/2019

CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en la comunidad de la Unión Riva Palacio, siendo las 14:00 horas del día 18 de Agosto del 2019 y estando presente _____ como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte _____ como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Felipe Tepeda
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Prisca Yessenia Sotelo Soto
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Javier Quintana
(Nombre y firma)
Testigo

Pedro Esteban Hech
(Nombre y firma)
Testigo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>18-08-2019</u>
Beneficiario:	Supervisor de Obra: <u>J</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>entregados al 100%.</u>
Muros Exteriores	<u>entregados al 100%.</u>
Losa de Azotea	<u>entregados al 100%.</u>

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>entregados al 100%.</u>
Pintura interior	<u>entregados al 100%.</u>
Impermeabilizante	<u>entregados al 100%.</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>entregados al 100%.</u>
Ventanas	<u>entregados al 100%.</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>entregados al 100%.</u>
Centro de carga	<u>entregados al 100%.</u>

Felipe Tepeda
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Prisca Yessenia Sotelo Soto
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Pedro Esteban Hech
(Nombre y firma)
Testigo