



PROYECTO:	FAMILIA MARQUINA PERETE
MODELO:	46 m2
LOCALIDAD:	OCUILAN, EDO DE MEX.
DONADOR:	PRUDENTIAL / ESPAÑOLES
FECHA DE INICIO:	02/08/2019
FECHA DE TÉRMINO:	13/09/2019

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR Y COLOCACIÓN DE TARJA



COLOCACIÓN MUEBLES DE BAÑO

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

1.-Generales

Reunidos en MEXICALTA, ESTADO DE MEXICO, siendo las 08:00 horas del día 18 de AGOSTO del 2019 y estando presente LUIS JOSUE BELLO P como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte ANABELLY MARGARITA ROMÁN como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Luis Josue Bello Pérez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Anabella Margarita Román
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

(Nombre y firma)
Testigo

(Nombre y firma)
Testigo

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>18/AGO/2019</u>
Beneficiario: <u>ANABELLY MARGARITA R.</u>	Supervisor de Obra: <u>LUIS JOSUE BELLO</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	EN BUENAS CONDICIONES
Muros Exteriores	EN BUENAS CONDICIONES
Losa de Azotea	EN BUENAS CONDICIONES

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	APLICADA CORRECTAMENTE
Pasta interior	APLICADA CORRECTAMENTE
Impermeabilizante	APLICADO CORRECTAMENTE

Cancelería	Observaciones
Puertas	INSTALADAS Y FUNCIONANDO
Ventanas	INSTALADAS Y FUNCIONANDO

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
Centro de carga	INSTALADO Y FUNCIONANDO

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
Lavabo	INSTALADO Y FUNCIONANDO
Terja	INSTALADA Y FUNCIONANDO
Finaco	INSTALADO Y FUNCIONANDO

Luis Josue Bello Pérez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Anabella Margarita Román
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario