



<b>PROYECTO:</b>	FAM GONZALEZ ITURBIDE
<b>MODELO:</b>	46 m2
<b>LOCALIDAD:</b>	MALINALCO, EDO DE MEX.
<b>DONADOR:</b>	SILLAS 5 / LAURE
<b>FECHA DE INICIO:</b>	03/08/2019
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	26/08/2019

## CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR Y COLOCACIÓN DE TARJA



COLOCACIÓN MUEBLES DE BAÑO

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.- Generales

Reunidos en Col. Aldama Huahuilco Edo. Mex. siendo las 3:00 horas del día 22 de agosto del 2019, y estando presente David Quintero Mz. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maurina Turbide Morales como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46m2.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación las involucrados que en ella intervinieron.

David Quintero Mz.  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Mauricio Sanchez  
(Nombre y firma)

Testigo

Maurina Turbide Morales  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Marcos Alejandro Jimenez  
(Nombre y firma)

Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>22 agosto del 2019</u>
Beneficiario:	Supervisor de Obra: <u>David Quintero</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	Bien
Muros Exteriores	Bien
Losa de Azotea	Bien

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Bien
Pasta interior	Bien
Impermeabilizante	Bien

Cancelería	Observaciones
Puertas	Bien
Ventanas	Bien

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Bien
Centro de carga	Bien

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Bien
Lavabo	Bien
Tarja	Bien
Tinaco	Bien

David Quintero Mz.  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Maurina Turbide Morales  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario