

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAMILIA OLGUIN PEREZ
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	ZEMPOALA, HIDALGO.
DONADOR:	BIMBO
FECHA DE INICIO:	30/06/2023
FECHA DE TÉRMINO:	10/07/2023

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: 10/07/2023
Beneficiario: <u>Mario Olguin Perez</u>	Supervisor de Obra: <u>Moses Esquivel Marcelino</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	/
Pasta interior	/
Impermeabilizante	/

Canceleria	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	/
Lavabo	/
Tarja	/
Tinaco	/

Moses Esquivel Marcelino

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales A.C

Mario Olguin Perez

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Sanjo Cruz Municipio de Zumpango, siendo las 09:00 horas del día 10 de Julio del 2023 y estando presente Moses Esquivel Marcelino como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Mario Olguin Perez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Moses Esquivel Marcelino

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales A.C

Mario Olguin Perez

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Marco Antonio Esquivel M.

(Nombre y firma)

Testigo

Maria I.P.B

(Nombre y firma)

Testigo

REDMI NOTE 9
 AI QUAD CAMERA