

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



<b>PROYECTO:</b>	TELESECUNDARIA CARLOS HANK GONZALEZ
<b>MODELO:</b>	48 M2
<b>LOCALIDAD:</b>	TIANGUISTENCO, EDO DE MEX.
<b>DONADOR:</b>	KUO
<b>FECHA DE INICIO:</b>	06/11/2021
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	02/12/2021

# CONDICIONES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.- Generales

Reunidos en Itzacortika Tangisbaco, siendo las 14 horas del día 1 de Dic del 21 y estando presente Cristian Martínez B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Telesco Carlos Hank G. como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m<sup>2</sup>.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian Martínez B.  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Ara Lilia Hernández V.  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario

Enrique Tardes Rojas  
(Nombre y firma)  
Testigo

Yaimi Morales Calderon  
(Nombre y firma)  
Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>1/12/21</u>
Beneficiario: <u>Telesco Carlos Hank G.</u>	Supervisor de Obra: <u>Cristian Martínez</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Bien</u>
Muros Exteriores	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bien</u>
Pintura interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bien</u>
Ventanas	<u>Bien</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

Cristian Martínez B.  
(Nombre y firma de quien entrega)  
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Ara Lilia Hernández V.  
(Nombre y firma de quien recibe)  
Beneficiario