

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAM LEON HERRERA
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.
DONADOR:	WESTERN FORMS
FECHA DE INICIO:	19/11/2021
FECHA DE TÉRMINO:	22/12/2021

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Los Cuartos Tejucapayan siendo las 10 horas del día 22 de diciembre del 2021 y estando presentes José de Jesús Ul. B. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Ma Rosalva Antonia León como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 116 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será íntegramente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

José de Jesús Ul. B.
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Ma Rosalva Antonia León
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Ramiro Domínguez
(Nombre y firma)
Testigo

Flor Citlalli León
Itzi Citlalli León Herrera

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>22 diciembre 2021</u>
Beneficiario: <u>Ma Rosalva Antonia León</u>	Supervisor de Obra: <u>José de Jesús Ul. B.</u>

	Observaciones
Estructura	
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓
Acabados	
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓
Cancelería	
Puertas	✓
Ventanas	✓
Instalación eléctrica	
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓
Instalación Hidrosanitaria	
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

José de Jesús Ul. B.
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Ma Rosalva Antonia León
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario