

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

FAM BALDÓN MEJÍA

MODELO:

46 M2

LOCALIDAD:

TOCHIMILCO, PUEBLA.

DONADOR:

LOURDES SANCHEZ

FECHA DE INICIO:

26/11/2021

FECHA DE TÉRMINO:

09/12/2021



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Santa Cruz Cuautimatlilla, siendo las 9 horas del día 10 de diciembre del 2021 y estando presente Moises Esquivel M como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Francisco baldón Rodriguez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 44m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Moises Esquivel Marcelino
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Francisco baldón Rodriguez
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Marcelo Antonio Esquivel
(Nombre y firma)
Testigo

Alicia baldón Guerra
(Nombre y firma)
Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Nombre de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 10-11-2021

Beneficiario: Francisco Baldon Rodriguez Supervisor de Obra: Moises Esquivel

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	/
Muros Exteriores	/
Losa de Azotea	/

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	/
Pasta interior	/
Impermeabilizante	/

Cancelería	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	/
Lavabo	/
Tarja	/
Tinaco	/

Moises Esquivel Marcelino
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Francisco baldón Rodriguez
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario