




**REconstruyendo
ACAPULCO**






REPORTE TÉRMINO DE OBRA



FAMILIA	JIMENEZ SANTIAGO
TIPO DE PROYECTO	62M2
UBICACIÓN	ACAPULCO, GUERRERO.
FECHA DE INICIO	22MAR24
FECHA DE TÉRMINO	09MAY24

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA


**REconstruyendo
ACAPULCO**
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE


1.-Generales
Reunidos en Acapulco, Guerrero, siendo las 17 horas del día de 21-Mayo del 2024 y estando presente Ma. Del Carmen Vázquez Vázquez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Esperanza Jiménez Santiago como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.


Ma. Del Carmen Vázquez Vázquez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C.


Esperanza Jiménez Santiago
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario


Israel Peralta Jiménez
(Nombre y firma)
Testigo


(Nombre y firma)
Testigo

○ HONOR X7a
● 50MP Quad Camera


**REconstruyendo
ACAPULCO**
LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>JIMENEZ SANTIAGO</u>	Fecha de Entrega: <u>21-Mayo</u>
Beneficiario: <u>Esperanza Jiménez Santiago</u>	Supervisor de Obra: <u>Ma. Carmen Vázquez V</u>


Estructura	Observaciones
Muros Interiores	OK
Muros Exteriores	OK
Losa de Azotea	OK

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	OK
Pasta interior	OK
Impermeabilizante	OK

Cancelería	Observaciones
Puertas	OK, <u>comprobar sus respectivas llaves.</u>
Ventanas	OK

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	OK
Centro de carga	OK

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	OK
Lavabo	OK
Tarja	OK
Tinaco	OK


Ma. Del Carmen Vázquez Vázquez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C.


Esperanza Jiménez Santiago
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

○ HONOR X7a
● 50MP Quad Camera



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!