

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




PROYECTO:	FAMILIA ISLAS PEÑA
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	ZEMPOALA, HIDALGO.
DONADOR:	BIMBO
FECHA DE INICIO:	14/07/2023
FECHA DE TÉRMINO:	08/08/2023

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Colonia la Salud Temporal, Ite, siendo las 6 horas del día 02 de Agosto del 2023, y estando presente Mayela Barrantes Peña como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Diego Idois Peña como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Mayela Barrantes Peña
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales

Diego Arroyave
(Nombre y firma)

Testigo

Diego Idois Peña
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Nancy Edith Peña Moreno
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: Bimbo 57 Fecha de Entrega: 02 de agosto - 2023
Beneficiario: Diego Idois Peña Supervisor de Obra: Mayela Barrantes

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

Mayela Barrantes Peña
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Diego Idois Peña
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario