



<b>PROYECTO:</b>	MARIO GONZALEZ
<b>MODELO:</b>	46 m2
<b>LOCALIDAD:</b>	VILLA DE ALLENDE, EDO. DE MEX.
<b>DONADOR:</b>	MINA ZORRILLA
<b>FECHA DE INICIO:</b>	06/09/2019
<b>FECHA DE TÉRMINO:</b>	04/10/2019

## CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.- Generales

Reunidos en Alcazar de Zaragoza siendo las 10 horas del día 10 de Julio del 2019 y estando presente Fernando Santos Zapata como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Maria Gonzalez Dominguez como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario) se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46m2.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y 1 (un) área común con tarja instalada. mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Fernando Santos Zapata  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

Juan de Dios Sanchez Rosales  
(Nombre y firma)

Testigo

Maria Gonzalez Dominguez  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

José Luis Hernández Antonio  
(Nombre y firma)

Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>04/10/2019</u>
Beneficiario: <u>Maria Gonzalez Dominguez</u>	Supervisor de Obra: <u>Fernando Santos Zapata</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<input checked="" type="checkbox"/> BIEN
Muros Exteriores	<input checked="" type="checkbox"/> BIEN
Losa de Azotea	<input checked="" type="checkbox"/> BIEN

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<input checked="" type="checkbox"/> BIEN
Pasta interior	<input checked="" type="checkbox"/> BIEN
Impermeabilizante	<input checked="" type="checkbox"/> COMPLETO

Cancelería	Observaciones
Puertas	<input checked="" type="checkbox"/> COMPLETO
Ventanas	<input checked="" type="checkbox"/> COMPLETO

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<input checked="" type="checkbox"/> COMPLETO
Centro de carga	<input checked="" type="checkbox"/> COMPLETO

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<input checked="" type="checkbox"/> COMPLETO
Lavabo	<input checked="" type="checkbox"/> COMPLETO
Tarja	<input checked="" type="checkbox"/> COMPLETO
Tinaco	<input checked="" type="checkbox"/> COMPLETO

Fernando Santos Zapata  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

Maria Gonzalez Dominguez  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario