

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAMILIA ISLAS RUIZ
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	ZEMPOALA, HIDALGO.
DONADOR:	BIMBO
FECHA DE INICIO:	14/07/2023
FECHA DE TÉRMINO:	23/07/2023

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clase de Proyecto: Beneficiario: <u>Selva Leonor Rizo Peón</u>	Fecha de Entrega: <u>23-07/2023</u> Supervisor de Obra: <u>Moisés Esquivel Marcelino</u>
---	---

Estructura	Observaciones
Módulo Alcantaral	/
Módulo Externos	/
Tubo de Acero	/

Acabados	Observaciones
Pared interior	/
Pared exterior	/
Impermeabilizante	/

Caulereta	Observaciones
Puertas	/
Ventanas	/

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	/
Centro de carga	/

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C y regadera	/
Lavabo	/
Tarja	/
Tinaco	/

 <u>Moisés Esquivel Marcelino</u> (Nombre y firma de quien entrega) Construyendo Comunidades Integrales A.C.	 <u>Selva Leonor Rizo Peón</u> (Nombre y firma de quien recibe) Beneficiario
--	---

construyendo

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en el Cerco Municipal de Zapicho siendo las 3 horas de la tarde en el día de 23 de Julio y estando presentes Moisés Esquivel Marcelino como Supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. por la parte Construyendo y por otra parte Selva Leonor Rizo Peón como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al proyecto de vivienda con una superficie de m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) baño o instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mamparas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a este acto fecho de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Clave de Acta

Previo lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

 <u>Moisés Esquivel Marcelino</u> (Nombre y firma de quien entrega) Construyendo Comunidades Integrales A.C.	 <u>Selva Leonor Rizo Peón</u> (Nombre y firma de quien recibe) Beneficiario
 <u>Moisés Esquivel Marcelino</u> (Nombre y firma) Testigo	 <u>Selva Leonor Rizo Peón</u> (Nombre y firma) Testigo