

PROYECTO:	OLGA DELGADO
MODELO:	46 m2
LOCALIDAD:	VALLE DE BRAVO, EDO. DE MEX.
DONADOR:	GRUPO PERC
FECHA DE INICIO:	06/09/2019
FECHA DE TÉRMINO:	07/10/2019

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL




VISTA INTERIOR Y COLOCACIÓN DE TARJA



COLOCACIÓN MUEBLES DE BAÑO

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en San Cayetano Ulla de Abasco siendo las 10:00 horas del día 04 de 10 del 2019 y estando presente Jesús Domínguez Tule como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Olga Delgado García como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el historial de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Jesús Domínguez Tule
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Cristian Martínez
(Nombre y firma)

Testigo

Olga Delgado García
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario: <u>Olga Delgado</u>	Supervisor de Obra: <u>Jesús Domínguez Tule</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Bueno</u>
Muros Exteriores	<u>Bueno</u>
Losa de Azotea	<u>Bueno</u>

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bueno</u>
Pintura interior	<u>Bueno</u>
Impermeabilizante	<u>Bueno</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>colocados</u>
Ventanas	<u>colocados</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>colocados</u>
Centro de carga	<u>colocado</u>

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C.'s	<u>colocado</u>
Lavabo	<u>colocado</u>
Tinacos	<u>colocado</u>

Jesús Domínguez Tule
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Olga Delgado García
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario