

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:

TELEBACHILLERATO 274

MODELO:

48 M2

LOCALIDAD:

VILLA DE ALLENDE, EDO.MEX.

DONADOR:

TECHINT

FECHA DE INICIO:

29/07/2023

FECHA DE TÉRMINO:

21/08/2023


REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA POSTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Los Buros, Villa de Alkade, siendo las 09 horas del día 21 de 08 del 2023 y estando presente Arturo Martínez Barrientos como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Jessica Daniela Bernal Soto como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de Aula con una superficie de 48 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Arturo Martínez Barrientos
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Jessica Daniela Bernal Soto
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Marcela Gabriela Esquivel M.
(Nombre y firma)
Testigo

Hondalán Martínez Corderos
(Nombre y firma)
Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Techint</u>	Fecha de Entrega: <u>21/08/23</u>
Beneficiario: <u>Telcaballero 274</u>	Supervisor de Obra: <u>Arturo Martínez</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>Bien</u>
Muros Exteriores	<u>Bien</u>
Losa de Azotea	<u>Bien</u>

Acabados	Observaciones
Pintura exterior	<u>Bien</u>
Pintura interior	<u>Bien</u>
Impermeabilizante	<u>Bien</u>

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Bien</u>
Ventanas	<u>Bien</u>

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Bien</u>
Centro de carga	<u>Bien</u>

Nota: Se construyen unos sanitarios provisionales por parte de la escuela a un costado del muro de el aula

Arturo Martínez Barrientos
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Jessica Daniela Bernal
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario