

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	FAM CARDENAS RODRIGUEZ
MODELO:	46 M2
LOCALIDAD:	TIANGUISTENCO, EDO DE MEX.
DONADOR:	BRUNO HINOJOSA
FECHA DE INICIO:	11/12/2021
FECHA DE TÉRMINO:	07/01/2022

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Chiquipar Santiago Tianguisteco siendo las 4:10 horas del día 8 de enero del 2022 y estando presente Javier Estrada Santana como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Antonia Rodríguez Sanchez como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².


2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente al inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.


3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptaciones involucradas que en ella intervinieron.


Javier Estrada Santana

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C


Antonia Rodríguez Sanchez

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

(Nombre y firma)

Testigo

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>8/01/2022</u>
Beneficiario: <u>Antonia Rodríguez Sanchez</u>	Supervisor de Obra: <u>Javier Estrada Santana</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	<u>En Buenas condiciones</u>
Muros Exteriores	“ “ “
Losa de Azotea	“ “ “

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	<u>Aplicada correctamente</u>
Pasta interior	“ “ “
Impermeabilizante	“ “ “

Cancelería	Observaciones
Puertas	<u>Instaladas correctamente</u>
Ventanas	“ “ “


Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	<u>Instalados y Funcionando</u>
Centro de carga	“ “ “

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	<u>Instalados y Funcionando</u>
Lavabo	“ “ “
Tarja	“ “ “
Tinaco	“ “ “


Javier Estrada Santana

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C


Antonia Rodríguez Sanchez

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario