



PROYECTO:	FAM DIAZ GONZALEZ
MODELO:	46 m2
LOCALIDAD:	OCUILAN, EDO DE MEX.
DONADOR:	THE HOME DEPOT 6
FECHA DE INICIO:	05/10/2019
FECHA DE TÉRMINO:	08/11/2019

CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.- Generales

Reunidos en Chalmita, Ocuilán Edo. México, siendo las 12:00 horas del día 8 de 11 del 2019 y estando presente Cristian Martínez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Juan Carlos Díaz como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 96 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian Martínez Barrientos
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

José Martínez

(Nombre y firma)

Testigo

Juan Carlos Díaz

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Berenice Enriquez

(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega:
Beneficiario:	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	BIEN
Muros Exteriores	BIEN
Losa de Azotea	BIEN

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	COLOCADA
Pasta interior	COLOCADA
Impermeabilizante	COLOCADO

Cancelería	Observaciones
Puertas	COLOCADAS
Ventanas	COLOCADAS

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	BIEN
Centro de carga	BIEN

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	COLOCADO
Lavabo	COLOCADO
Tarja	COLOCADO
Tinaco	COLOCADO

Cristian Martínez

(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Juan Carlos Díaz

(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario