

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	JALISCO FASE 2
MODELO:	38M2
LOCALIDAD:	TEUTLAN, JALISCO.
DONADOR:	GRUPO ALTA
FECHA DE INICIO:	03 NOVIEMBRE2023



CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	CASTILLO MENDOZA
FECHA DE TÉRMINO	18-NOV-23




REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Tuxtlan Jalisco, siendo las 13:40 horas del día 18 de nov del 23 y estando presente Fernando Sanchez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Estrella Castillo Mendoza como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de ___m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Fernando Sanchez
 (Nombre y firma de quien entrega)

Estrella Castillo Mendoza
 (Nombre y firma de quien recibe)

Construyendo Comunidades Integrales A.C

Beneficiario

Cristian Martinez
 (Nombre y firma)

Karla Diaz
 (Nombre y firma)

Testigo

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Alta</u>	Fecha de Entrega: <u>18/ noviembre/2023</u>
Beneficiario: <u>Estrella Castillo</u>	Supervisor de Obra: <u>Fernando Sanchez</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	
Muros Exteriores	
Losa de Azotea	

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	
Pasta interior	
Impermeabilizante	

Cancelería	Observaciones
Puertas	
Ventanas	

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	
Centro de carga	

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	
Lavabo	
Tarja	
Tinaco	

Fernando Sanchez
 (Nombre y firma de quien entrega)
 Construyendo Comunidades Integrales A.C

Estrella Castillo M.
 (Nombre y firma de quien recibe)
 Beneficiario