

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	JALISCO FASE 2
MODELO:	38M2
LOCALIDAD:	TEUTLAN, JALISCO.
DONADOR:	GRUPO ALTA
FECHA DE INICIO:	03 NOVIEMBRE2023



CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	RUIZ MUNGUIA
FECHA DE TÉRMINO	18-NOV-23



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Tuxtlan Jalisco siendo las 15:30 horas del día 18 de Noviembre del 2023 y estando presente Marco Antonio Esquivel como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Oscar Leonel Ruiz Hernandez como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Marco Antonio Esquivel
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Cristian Martinez
(Nombre y firma)

Testigo

Oscar L Ruiz Hdz
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Karla Diaz
(Nombre y firma)

Testigo



LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Alta</u>	Fecha de Entrega: <u>18-nov-23</u>
Beneficiario: <u>Oscar L. Ruiz Hernandez</u>	Supervisor de Obra: <u>Marco A. Esquivel</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

Marco Antonio Esquivel
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales
A.C.

Oscar Leonel Ruiz H.
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario