

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



PROYECTO:	JALISCO FASE 2
MODELO:	38M2
LOCALIDAD:	TEUTLAN, JALISCO.
DONADOR:	GRUPO ALTA
FECHA DE INICIO:	03 NOVIEMBRE 2023



CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN




FAMILIA	HERNANDEZ SANDOVAL
FECHA DE TÉRMINO	20-NOV-23



REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL




VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

ACTA DE ENTREGA


construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales
Reunidos en Toultán Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 20 de nov del 23 y estando presente Cristian Martinez como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Ma Lorena Hernandez como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 38 m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acta, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 2 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.


3.- Cierre de Acta
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Cristian Martinez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Ma Lorena Hernandez
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Jesus Martinez
(Nombre y firma)
Testigo

Karla Diaz
(Nombre y firma)
Testigo


construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: <u>Alta</u>	Fecha de Entrega: <u>20/11/23</u>
Beneficiario: <u>Ma Lorena Hernandez</u>	Supervisor de Obra: <u>Cristian Martinez</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	✓
Muros Exteriores	✓
Losa de Azotea	✓

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	✓
Pasta interior	✓
Impermeabilizante	✓

Cancelería	Observaciones
Puertas	✓
Ventanas	✓

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	✓
Centro de carga	✓

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	✓
Lavabo	✓
Tarja	✓
Tinaco	✓

Cristian Martinez
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C

Ma Lorena Hernandez
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario