

# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA



<b>PROYECTO:</b>	SONORA FASE 8
<b>MODELO:</b>	46M2
<b>LOCALIDAD:</b>	BAHIA DE LOBOS, SONORA.
<b>DONADOR:</b>	VARIOS
<b>FECHA DE INICIO:</b>	10 NOVIEMBRE 2023



# CONDICIONES DE LA VIVIENDA ANTES DE LA INTERVENCIÓN



FAMILIA	AYALA PALOMARES
FECHA DE TÉRMINO	04-DIC-23




# REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA




FACHADA PRINCIPAL



VISTA LATERAL



VISTA INTERIOR



VISTA INTERIOR

# ACTA DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.-Generales

Reunidos en BAHIA DE LOSOS, SONORA, siendo las 16:50 horas del día 4 de DIC del 2022 y estando presente LUIS JOSUE BELLO P. como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte JORGE MANUEL AYALA VELAZQUEZ como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m2.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Luis JOSUE BELLO PÉREZ  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Jorge Manuel Ayala V  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

Gina Palomares  
(Nombre y firma)

Testigo

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma)  
Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>04/DIC/2022</u>
Beneficiario: <u>JORGE M. AYALA</u>	Supervisor de Obra:

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Aplicado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas correctamente
Ventanas	Instaladas correctamente

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando
Centro de carga	Instalado y funcionando

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	Instalados y funcionando
Tarja	Instalada y funcionando
Tinaco	Instalado y funcionando

Luis JOSUE BELLO PÉREZ  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C.

Jorge Manuel Ayala V  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario