




REPORTE TÉRMINO DE OBRA



ANTES DE LA INTERVENCIÓN

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| DONADOR | FAMILIA SANTIAGO |
| FAMILIA | SORIA HERNADEZ |
| TIPO DE PROYECTO | 46M2 |
| UBICACIÓN | TEQUISQUIAPAN, QUERETARO. |
| FECHA DE INICIO | 22NOV24 |
| FECHA DE TÉRMINO | 10DIC24 |

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA

construyendo
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1- Generalidades
Presentado en La Fuente Tequisquiapan Q siendo las 10:18 horas del día 3 de diciembre 2024 y estando presente Moises Esquivel como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en adelante Construyendo) y por otra parte Estela Soria hernandes como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m2.

2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Moises Esquivel
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Estela Soria Hernández
Estela Soria Hernández
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Rolando Esquivel
(Nombre y firma)
Testigo

Luz Soria Hernández
Luz Soria Hernández
(Nombre y firma)
Testigo

construyendo
LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA - RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: Fecha de Entrega: 3/12/24
Beneficiario: Estela Soria H. Supervisor de Obra: Moises Esquivel

| Estructura | Observaciones |
|------------------|---------------|
| Muros interiores | / |
| Muros Exteriores | / |
| Losa de Azotea | / |

| Acabados | Observaciones |
|-------------------|---------------|
| Pasta interior | / |
| Pasta exterior | / |
| Impermeabilizante | / |

| Cancelería | Observaciones |
|------------|---------------|
| Fuertas | / |
| Ventanas | / |

| Instalación eléctrica | Observaciones |
|------------------------|---------------|
| Contactos y apagadores | / |
| Centro de carga | / |

| Instalación Hidrosanitaria | Observaciones |
|----------------------------|---------------|
| W.C. y regadera | / |
| Lavabo | / |
| Tarja | / |
| Tinaco | / |

Moises Esquivel
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Estela Soria Hernández
Estela Soria Hernández
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!