






REPORTE TÉRMINO DE OBRA



DONADOR	THD PROVEDORES
FAMILIA	BONILLA LARA
TIPO DE PROYECTO	46M2
UBICACIÓN	OCUITUCO, MORELOS.
FECHA DE INICIO	30NOV24
FECHA DE TÉRMINO	14DIC24

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



ACTAS DE ENTREGA

construyendo

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales

Reunidos en Lluepalcalca, Quitusco, Morelos, siendo las 09:00 horas del día 14 de diciembre del 2024 y estando presente Alonso Domínguez Siménes supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Azuena Lara Castro apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de m².

2.- Protocolo de entrega y garantía

2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: habitaciones, 1 (un) sanitario instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, r que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de de esta entrega.

2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Alonso Domínguez Siménes
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Azuena Lara Castro
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

Carlo Domínguez Piña
(Nombre y firma)
Testigo

(Nombre y firma)
Testigo

construyendo

LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>14-12-2024</u>
Beneficiario: <u>Azuena Lara Castro</u>	Supervisor de Obra: <u>Alonso Domínguez Siménes</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores ✓	
Muros Exteriores ✓	
Losa de Azotea ✓	

Acabados	Observaciones
Pasta exterior ✓	
Pasta interior ✓	
Impermeabilizante ✓	

Cancelería	Observaciones
Puertas ✓	
Ventanas ✓	

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores ✓	
Centro de carga ✓	

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera ✓	
Lavabo ✓	
Tarja ✓	
Tinaco ✓	

Alonso Domínguez Siménes
(Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales
A.C

Azuena Lara Castro
(Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!