

REPORTE DE TÉRMINO DE OBRA





ANTES DE LA INTERVENCIÓN




FAMILIA CASTRO VALENZUELA

DONADOR	SONORA
TIPO DE PROYECTO	VIVIENDA 46M2
COMUNIDAD	BAHÍA DE LOBOS, SONORA
FECHA DE INICIO	01 DE NOVIEMBRE DEL 2024
FECHA DE TÉRMINO	25 DE NOVIEMBRE DEL 2024




DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN





ACTAS DE ENTREGA




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE INMUEBLE

1.-Generales
Reunidos en Bahia de Lobos, siendo las 16:10 horas del día 25 de Nov del 2024 y estando presente Yordan E. Estrada Garcia como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A.C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Celia Ramona Valenzuela como apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m².

2.- Protocolo de entrega y garantía
2.1 En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.
2.2 Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.


3.- Cierre de Acta
Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Yordan Eduardo Estrada Garcia (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Celia R. Valenzuela (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario

(Nombre y firma)
Testigo

(Nombre y firma)
Testigo


LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto: _____ Fecha de Entrega: 25/11/2024
Beneficiario: Castro Valenzuela Supervisor de Obra: Yordan

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	En buenas condiciones
Muros Exteriores	En buenas condiciones
Losa de Azotea	En buenas condiciones

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	Aplicada correctamente
Pasta interior	Aplicada correctamente
Impermeabilizante	Aplicado correctamente

Cancelería	Observaciones
Puertas	Instaladas correctamente
Ventanas	Instaladas correctamente

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	Instalados y funcionando
Centro de carga	Instalado y funcionando

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	Instalados y funcionando
Lavabo	Instalados y funcionando
Tarja	Instalada y funcionando
Tinaco	Instalado y funcionando

Yordan Eduardo Estrada Garcia (Nombre y firma de quien entrega)
Construyendo Comunidades Integrales A.C.

Celia R. Valenzuela (Nombre y firma de quien recibe)
Beneficiario



¡GRACIAS POR SEGUIR CONSTRUYENDO UN MÉXICO MEJOR!



¡GRACIAS POR SEGUIR CONSTRUYENDO UN MÉXICO MEJOR!