




# REPORTE TÉRMINO DE OBRA



**ANTES DE LA INTERVENCIÓN**

<b>DONADOR</b>	THD PROVEDORES
<b>FAMILIA</b>	CAMPOS VALDERRAMA
<b>TIPO DE PROYECTO</b>	46M2
<b>UBICACIÓN</b>	OCUITUCO, MORELOS.
<b>FECHA DE INICIO</b>	07DIC24
<b>FECHA DE TÉRMINO</b>	03ENE25

# DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN



# ACTAS DE ENTREGA



## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE INMUEBLE

### 1.-Generales

Reunidos en OCUITUCO moteios, siendo las 5:00 horas del día 3 de Ene del 2025 y estando presente Laura Rendón Cuevas como supervisor de obra de Construyendo Comunidades Integrales A. C. (en lo sucesivo Construyendo) y por otra parte Ma. Gabriela Campos Guadarrama como

apoderado legal (más adelante el Beneficiario), se procede a la entrega-recepción de la construcción correspondiente al prototipo de vivienda con una superficie de 46 m<sup>2</sup>.

### 2.- Protocolo de entrega y garantía

**2.1** En este acto, se hace constar que Construyendo entrega físicamente el inmueble mencionado, compuesto por las siguientes áreas: 3 habitaciones, 1 (un) sanitario con instalación hidráulica y mobiliario sanitario y, 1 (un) área común con tarja instalada, mismas que se encuentran en condiciones óptimas para su buen uso. Se agrega a esta acta el listado de comprobación que ambas partes reconocen como soporte de control de calidad de esta entrega.

**2.2** Construyendo no ofrece garantía de desperfectos o alteraciones presentados a partir de la firma de la presente acta. En caso de que haya deterioro del inmueble, la responsabilidad de las reparaciones será totalmente del Beneficiario.

### 3.- Cierre de Acta

Previa lectura y conformidad de ambas partes, se da por concluida la entrega-recepción, firmando como aceptación los involucrados que en ella intervinieron.

Laura Rendón Cuevas  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

(Nombre y firma)

Testigo

Ma. Gabriela Campos Guadarrama  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario

(Nombre y firma)

Testigo



## LISTA DE COMPROBACIÓN ENTREGA- RECEPCIÓN

Clave de Proyecto:	Fecha de Entrega: <u>3 / Ene / 2025</u>
Beneficiario: <u>Ma. Gabriela Campos G.</u>	Supervisor de Obra: <u>Laura Rendón Cuevas</u>

Estructura	Observaciones
Muros Interiores	ENBUENAS CONDICIONES
Muros Exteriores	ENBUENAS CONDICIONES
Losa de Azotea	ENBUENAS CONDICIONES

Acabados	Observaciones
Pasta exterior	APLICADA CORRECTAMENTE
Pasta interior	APLICADA CORRECTAMENTE
Impermeabilizante	APLICADO CORRECTAMENTE

Cancelería	Observaciones
Puertas	INSTALADAS Y FUNCIONANDO
Ventanas	INSTALADAS Y FUNCIONANDO

Instalación eléctrica	Observaciones
Contactos y apagadores	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
Centro de carga	INSTALADOS Y FUNCIONANDO

Instalación Hidrosanitaria	Observaciones
W.C. y regadera	INSTALADOS Y FUNCIONANDO
Lavabo	INSTALADO Y FUNCIONANDO
Tarja	INSTALADA Y FUNCIONANDO
Tinaco	INSTALADO Y FUNCIONANDO

Laura Rendón Cuevas  
(Nombre y firma de quien entrega)

Construyendo Comunidades Integrales  
A.C

Ma. Gabriela Campos Guadarrama  
(Nombre y firma de quien recibe)

Beneficiario



**¡GRACIAS POR AYUDARNOS A CONSTRUIR UN MÉXICO MEJOR!**